


Корзина Ам147.01.000



1. Провода зажимаемые под винт оконцевать используя наконечник DN00506
2. Нумерация выводов трансформатора Т1 указана на корпусе трансформатора.
3. К проводу 1 (заземления) паять лепесток 6,5x26, и лепесток 3,6x16.
4. Клемма заземления шкафа (находится на нижней стенке справа Ам147.00.000 СБ п.8).
5. Клемма заземления корзины (находится на задней стенке корзины Ам147.01.500 СБ поз.7).
6. Кабели 9..15 - кабель ленточный 16 проводный Ам147.03.001.
7. Кабели 6,7,8 - кабель соединительный 4х проводный Ам147.03.001.
8. Кабель 4 - кабель питания Ам147.03.002.
9. Кабель 5 - кабель ТС Ам147.03.003.